

Vous avez le degré exact d'ampérage requis pour tout travail avec les soudeuses à arc Eaton

L'intensité de 20% à 100% augmente la production jusqu'à 2 fois plus que celle d'un modèle ordinaire

- Réglage à manette coulissante, silencieux et sûr; aucun commutateur ni rhéostat pouvant "brûler"
- Prises de porte-électrodes donnant 2 voltages à circuit ouvert, pour basse ou haute tension

Modèle de 30 à 180 amp. Modèle de 40 à 230 amp.

179⁹⁵ 199⁹⁵

comptant ou 10.00 p. m.* comptant ou 11.00 p. m.*

10 Soude, coupe, brase, chauffe les métaux à courber. Pas de manques dans l'intensité de chaleur d'un voltage à l'autre. Pour haute tension, elle prend des électrodes jusqu'à 3/16 po. de diamètre; pour basse tension, électrodes de toute grosseur. Système de refroidissement durable, par éventail. Pour c.a., monophasé, 220/240 volts, 50-60 cycles, 80 volts à circuit ouvert. Câble de sol et bride, câble d'électrode, masque en fibre de verre, électrodes. (Sans base.) Cabinet 25 x 18 x 12 pouces, avec tableau sélecteur d'électrodes pour usage général.

W53-H 8940. Modèle 180 ampères, variant de 30 à 180 ampères... 179.95

W53-H 8941. Modèle 230 ampères, variant de 40 à 230 ampères... 199.95

M53-H 8942. Base sur roues, pour soudeuses ci-haut... Port payé 5.95

11 46.95

Charge-batterie **46⁹⁵**

11 Chargeur accessoire pour batteries 6 volts, 20-50 amp.; 12 volts, 10-25 amp.; surchargeur 100 amp. S'utilise avec soudeuses ci-haut: W53-H 8940, W53-H 8941. Boîtier 10 x 4 x 7 po. Câbles et pince-électrodes compris. M53-H 8219... Port payé 46.95



Chalumeau à arc **17²⁵**

12 S'utilise avec toute soudeuse à arc c.a. ou c.c. jusqu'à 200 ampères. Prend carbones de 1/4 à 1/2 po. 2 carbones 3/8 po. inclus. M53-H 8211... Port payé 17.25

Nécessaire TECOMASTER à souder

Régulateurs à 2 phases pour un jet continu, peu importe la pression dans le cylindre


149⁵⁰ comptant ou 9.00 par mois*

13 Tous les accessoires se raccordent au chalumeau avec des anneaux serrés à la main pour faire des joints étanches. Comprend: chalumeau à souder, régulateurs à oxygène et acétylène 2 phases, becs n° 3, 5 et 7, briquet et pierre, lunettes teintées; boyau double 20 pi. Soupapes rotatives en acier inoxydable, à bille sur

siège en laiton. Avec manuel d'instructions. M53-H 8536... Port payé 149.50

Ensemble similaire au n° 13 à gauche (non montré), avec régulateurs monophasés. M53-H 8538... Port payé 124.50

14 Accessoire à couper avec bec n° 1. Tête forgée massive. M53-H 8539... Port payé 29.95



10 pièces

14 29.95

13 124.50 et plus

Nécessaire TECOMASTER à souder et couper

Gros conduit à gaz pour utiliser les plus gros becs à acétylène

98⁵⁰ comptant ou 7.00 par mois*

15 Phase simple... pour travaux moyens: chauffage, brasure, soudure, etc. Comprend: chalumeau à souder, accessoire à couper, régulateurs

d'oxygène et d'acétylène, bec à souder n° 2, bec à couper n° 1, boyau double 12 pieds, briquet et pierre, lunettes teintées. M53-H 8537. Manuel... Port payé 98.50



10 pièces

15 98.50

Soudeuse Tecomaster genre à arc, 300 amp.

Coupe jusqu'à 1 1/2 po. dans le métal. Prend baguettes de 3/32 à 1/4 po. Balais durables

169⁹⁵ comptant ou 10.00 par mois*

16 Modèle compact et portatif. À actionner par un tracteur ou un moteur à gasoline stationnaire d'au moins 15 forces. Coussinets scellés à l'usine. Eventail à même. Régulateur d'ampérage genre à cadran. Voltage de soudure 20 à 45, courant continu. Avec porte-électrode, câble


de 10 pieds; câble de prise de terre 10 pi. et bride; 10 lbs de baguettes de soudure assorties; casque.

W53-H 8788... Port payé 169.95

Baguettes de soudure 1/8 po. 10 lbs.

M53-H 8527. D'usage général. Pt pyé 4.35

M53-H 8528. Pour la fonte. Port payé 4.50



7 pièces

16 169.95

EATON 537

Pour plus d'informations, téléphonez à votre bureau local de vente par catalogue